



MAPA DE RED VIAL DE COMUNICACION INTERNA FINCA LA REUNION AFECTADA

El mapa presenta la red vial de comunicación interna de la finca la reunión afectada por los flujos piroplásticos y caída de ceniza gruesa, por erupción del volcán de fuego el día 3 de junio de 2018

FUENTES:

Aerobots, S.A.




Capas Donadas por la Carta Internacional Espacio y Grandes Catástrofes



Simbología

-  Red Vial
-  Area Afectación
-  Red Vial Afectada



Mapa Elaborado por el Grupo InterInstitucional de Sensores Remotos de Apoyo a la CONRED, con fecha 15 de junio de 2018.

