


90°50'0"W

90°49'30"W



14°26'30"N

14°26'0"N

14°25'30"N

90°50'0"W

90°49'30"W

MAPA DE RED VIAL DE COMUNICACION INTERNA FINCA LA REUNION AFECTADA

El mapa presenta la red vial de comunicación interna de la finca la reunión afectada por los flujos piroplásticos y caída de ceniza gruesa, por erupción del volcán de fuego el día 3 de junio de 2018

FUENTES:

Aerobots, S.A.




Capas Donadas por la Carta Internacional Espacio y Grandes Catástrofes



Simbología

- Red de Comunicación Afectada La Reunión
- Estructuras detectadas
- Red Vial

Metros



Mapa Elaborado por el Grupo InterInstitucional de Sensores Remotos de Apoyo a la CONRED, con fecha 15 de junio de 2018.